

评标结果汇总表

工程名称：漾濞县太平乡集镇区太平村委会太平铺后侧山体滑坡应急治理项目（EPC）GC532900202500514001001标段

序号	投标单位	排名	总得分	其他加分	其他扣分	加分扣分原因	响应性评审标准	形式评审标准	技术部分	投标报价	清标评审	资格评审标准
1	云南南方地勘工程有限公司	1	87.06				合格	合格	67.13	19.93	合格	合格
2	四川省川建勘察设计院有限公司	2	71.55				合格	合格	51.81	19.74	合格	合格
3	江西省天久地矿建设集团有限公司	3	66.49				合格	合格	46.61	19.88	合格	合格
4	西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司	4	66.26				合格	合格	46.60	19.66	合格	合格
5	云南地质工程第二勘察院有限公司	5	61.02				合格	合格	41.24	19.78	合格	合格