

评标结果汇总表

工程名称：绿春公路分局G219喀东线K8567+830-K8596+300段路面修复工程(二次)GC532500202600062001001标段

序号	投标单位	排名	总得分	其他加分	其他扣分	加分扣分原因	商务及技术评分	形式评审与响应性评审标准	报价文件形式评审与响应性评审标准	清标评审	第二信封清标评审	详细评审标准	资格评审标准
1	云南德宝凌建设工程有限公司	1	99.99				94.33	合格	合格	合格	合格	99.99	合格
2	云南坤瑞建设工程有限公司	2	99.93				94.70	合格	合格	合格	合格	99.93	合格
3	云南双麒建设工程有限公司	3	99.89				93.20	合格	合格	合格	合格	99.89	合格
4	云南正扬建设集团有限公司	4	99.87				93.24	合格	合格	合格	合格	99.87	合格
5	云南四安建设工程有限公司	5	99.71				92.89	合格	合格	合格	合格	99.71	合格
6	云南昊为建设集团有限公司		0.00				87.93	合格	合格	合格	合格	0.00	合格
7	云南建投路面工程有限公司		0.00				89.37	合格	合格	合格	合格	0.00	合格
8	云南驰骏建设工程有限公司		0.00				88.03	合格	合格	合格	合格	0.00	合格
9	云南泓源工程管理有限公司		0.00				88.23	合格	合格	合格	合格	0.00	合格